

Umweltinspektionsbericht

A. Allgemeine Kenndaten

| | |
|------------------------------|--|
| Betreiber: | Windpark Huser Klee GmbH & Co. KG |
| Anlagenbezeichnung: | Windkraftanlage 7 , Enercon E-101 |
| Anlagenstandort: | Lichtenau, Gemarkung Lichtenau, Flur 4, Flstk. 48 |
| Datum der Inspektion: | 13.02.2018 |
| Dauer der Inspektion: | 1,0 Stunden (vor Ort) |
| Inspektionsart: | <input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> nicht angemeldet |
| Zuständigkeit: | Umweltamt Kreis Paderborn |

B. Inspektionsumfang/Inspektionsgrundlagen

Medienübergreifende Überwachung der Schutzgüter Luft, Boden und Wasser im Hinblick auf die genehmigungs- und rechtskonforme Errichtung und Betrieb der Anlagen.

Der Überwachung lag die immissionsschutzrechtliche Genehmigung gem. § 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) des Kreis Paderborn zugrunde.

C. Inspektionsergebnis

Mängel: nein ja

| | |
|---|---|
| Geringfügige Mängel¹: | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja |
| Erhebliche Mängel²: | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja |
| Schwerwiegende Mängel³: | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja |

D. Veranlasste Maßnahmen

nicht zutreffend

¹ **Geringfügige Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.

² **Erhebliche Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.

³ **Schwerwiegende Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu einer akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigung führen können.