

Umweltinspektionsbericht

A. Allgemeine Kenndaten

Betreiber:	Windpark Huser Klee GmbH & Co. KG
Anlagenbezeichnung:	Windkraftanlage 1 , Enercon E-101
Anlagenstandort:	Lichtenau, Gemarkung Lichtenau, Flur 8, Flstk. 19
Datum der Inspektion:	13.02.2018
Dauer der Inspektion:	1,0 Stunden (vor Ort)
Inspektionsart:	<input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> nicht angemeldet
Zuständigkeit:	Umweltamt Kreis Paderborn

B. Inspektionsumfang/Inspektionsgrundlagen

Medienübergreifende Überwachung der Schutzgüter Luft, Boden und Wasser im Hinblick auf die genehmigungs- und rechtskonforme Errichtung und Betrieb der Anlagen.

Der Überwachung lag die immissionsschutzrechtliche Genehmigung gem. § 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) des Kreis Paderborn zugrunde.

C. Inspektionsergebnis

Mängel: nein ja

Geringfügige Mängel¹:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Erhebliche Mängel²:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Schwerwiegende Mängel³:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

D. Veranlasste Maßnahmen

nicht zutreffend

¹ **Geringfügige Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.

² **Erhebliche Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.

³ **Schwerwiegende Mängel** sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu einer akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigung führen können.